

# 機 械 作 業 注 意 事 項

- ◎ 切り粉を払う時は、回転を止めて用具を用いること。
- ◎ 切り込みのまま、自動送りによる加工中は機械を止めないこと。
- ◎ 機械ベッド上に工具・材料・製品などを置かないこと。
- ◎ 機械の運転中は、回転部分に絶対手を触れないこと。
- ◎ 寸法測定等は機械を停止させてから行うこと。
- ◎ 切削中の加工物のゆるみについては常に注意する。
- ◎ ガス溶接，電気溶接，シャーリング，研削盤を絡めること。

# 実 習 工 場 安 全 注 意 事 項

- ◎ 機械を使用するときは、必ず保護めがねを着用すること。
- ◎ サングラス履きで作業しない。
- ◎ 回転物に巻き込まれる恐れのある服装では作業をしない。（ネクタイ・首タオル・白フック等）。
- ◎ 機械作業中は、手袋の使用を禁止する。
- ◎ 工具・加工物・清掃品等の置き方は安全を考慮して置く。
- ◎ 切り粉は、指定された容器に入れる。
- ◎ 機械使用後は必ず機械及び周囲の清掃を行う。
- ◎ 常に整理整頓に心がけ、通路内に物を置かない。