



抜け止めピン加工用治具の使い方


① 治具に抜け止めピンを差し込む




② ネジザウルスでねじ部を掴み回す



③ 治具の下部からピン部が出てきたら
ピン部をネジザウルスで掴み回す



④ 抜け止めピンのネジを締めきったら
治具横の回り止めねじを精密ドライバで締める



⑤ 治具の切り欠き部を口金に引っかける
ようにして万力に取り付ける

