

## 平成 29 年度 機械工作実習 マシニングセンタ 使用マニュアル



操作盤下部


1. ドアロック解除ボタンを押しながら、扉を開く。

2. バイスにハンドルを挿す。

3. バイス上の敷板（平行台）の上に「受底」を置き、当て板（平行台）を左側口金間に当てて、右図のようにセットしてバイスをハンドルで締める（使った**ハンドルは必ず外す**）。

4. 扉を静かに閉める。

5. サイクルスタートボタンを押して、加工を開始する。  
（加工時間は**約9分**）



6. 加工が終了したら、ドアロック解除ボタンを押しながら、扉を開ける。

7. バイスにハンドルを挿し、「受底」を外す。

（了）