

平成30年度 機械工作実習 マシニングセンタ 使用マニュアル



操作盤下部

1. ドアロック解除ボタンを押しながら、扉を開ける。

2. バイスの先端にバイスハンドルを挿す。

3. バイス上の敷板（平行台）の上に「受底」を置き、当て板（平行台）を左側口金間に当て、右図のようにセットして、バイスをバイスハンドルで締める（使ったハンドルは必ず外す）。



4. 扉を静かに閉める。

5. サイクルスタートボタンを押して、加工を開始する。（加工時間は約8分）

6. 加工が終了したら、ドアロック解除ボタンを押しながら、再び扉を開ける。

7. バイスの先端にバイスハンドルを挿し、「受底」を外す。

(了)